

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง**

- 1.ชื่อโครงการ ว่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนวอลเปเปอร์, ม่านปรับแสง ห้องผู้อำนวยการ และห้องประชุม 1 และ 2 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานบริการ สำนักบริการและจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน) ปี 2558 เป็นเงิน 12,162,996.-บาท
3. ลักษณะโดยสังเขป
 - 3.1 เปลี่ยนวอลเปเปอร์ และม่านปรับแสง ห้องผู้อำนวยการ
 - 3.2 เปลี่ยนวอลเปเปอร์, ม่านปรับแสง ติดพัดลมดูดอากาศ จำนวน 2 เครื่อง และเพิ่มแสงสว่าง
 - 3.3 เปลี่ยนวอลเปเปอร์, พรมปูพื้น, ม่านปรับแสง และพัดลมดูดอากาศ 1 เครื่อง
- 4.วันที่กำหนดราคากลาง 29 มกราคม 2558
เป็นเงิน 259,997.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
งานครุภัณฑ์

5.1 งานติดตั้งม่านปรับแสง แนวตั้ง ห้องผู้อำนวยการ	เป็นเงิน	12,000.-บาท
5.2 งานติดตั้งม่านปรับแสง แนวนอน ห้องประชุม 1	เป็นเงิน	23,800.-บาท
งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศแบบติดผนัง ขนาด 9" ห้องประชุม 1 (2 ชุด)	เป็นเงิน	3,000.-บาท
5.3 งานติดตั้งม่านปรับแสง แนวนอน ห้องประชุม 2	เป็นเงิน	4,900.-บาท
5.4 งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศติดฝาผนัง 9" (1 ชุด)	เป็นเงิน	1,500.-บาท
รวมรายการที่ 5.1-5.4 เป็นเงิน 45,200.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,164.-บาท รวมเป็นเงิน 48,364.-บาท		
<u>งานปรับปรุงซ่อมแซมวอลเปเปอร์</u>		
5.5 งานเตรียมพื้นผิว ลอกวอลเปเปอร์ ห้องผู้อำนวยการ	เป็นเงิน	6,750.-บาท
5.6 งานติดตั้งวอลเปเปอร์ ห้องผู้อำนวยการ	เป็นเงิน	41,850.-บาท
5.7 งานเตรียมพื้นผิว ลอกวอลเปเปอร์ ห้องประชุม 1	เป็นเงิน	8,500.-บาท
5.8 งานติดตั้งวอลเปเปอร์ ห้องประชุม 1	เป็นเงิน	44,200.-บาท
5.9 งานเตรียมพื้นผิว ลอกวอลเปเปอร์ ห้องประชุม 2	เป็นเงิน	6,000.-บาท
5.10 งานติดตั้งวอลเปเปอร์ ห้องประชุม 2	เป็นเงิน	31,200.-บาท
<u>งานพื้นและตกแต่งพื้น</u>		
5.11 งานรื้อถอนพื้นปูพรม ห้องประชุม 2	เป็นเงิน	600.-บาท
5.12 พื้นปูพรม (พรมทอเครื่องพร้อมยางรอง) ห้องประชุม 2	เป็นเงิน	27,200.-บาท
รวมรายการที่ 5.5 - 5.12 เป็นเงิน 166,300.-บาท Factor F 1.2726 รวมเป็นเงิน 211,633.38 บาท		
รวมรายการที่ 5.1 - 5.12 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 259,997.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		
- รายละเอียดตามแบบ ปร.4,ปร.5 (ก) แนบท้าย
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายรุ่งโรจน์ วงศ์บุญอุปถัมภ์ หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมบำรุง สำนักบริหารการเดินรถ
 - 6.2 นายครองเขต เตี้ยเนตร ช่างกลุ่มงานซ่อมบำรุง สำนักบริหารการเดินรถ,

